

2020年下半年爆破作业单位“双随机、一公开”检查问题清单（12月14日至12月18日）

序号	检查日期	被检查单位	发现问题
1	12.17	福建省天玉方圆矿业有限公司（永定区域关经仙师、洪山至广东松源公路项目龙湖大桥旅游客运港接线工程爆破工程）	未发现问题。
2	12.15	漳州瑞通建筑工程有限公司（福建创展新型建材有限公司土地平整工程）	未发现问题。
3	12.16	华安县华龙爆破有限公司（华安县礼成机制砂有限公司采矿爆破工程）	未发现问题。
4	12.17	福建省汀江水电工程有限公司（长汀县红山镇童上村长永崇火工库）	未发现问题。
5	12.17	福建省连城锰矿有限责任公司（火工库）	库房地面未画定置线。
6	12.16	福建省现代爆破工程有限公司（漳平上元山库）	1. 无“报警值班室”标识牌；2. 个别灭火器不足5公斤。
7	12.16	华安县联源矿业有限责任公司（联源矿业华安县高车乡际头村西坑储存库）	1. 周界、入侵报警设置不规范；2. 灭火器配备不足；3. 部分探头不够清晰。
8	12.15	云霄云常工程服务有限公司（民爆物品仓库）	1. 雷管库前有台阶；2. 巡查制度落实不到位。
9	12.15	漳浦鑫源华贸易有限公司	个别监控探头不够清晰。
10	12.14	福建海峡科化富兴建设工程有限公司（永安金银湖水泥有限公司罗公岩、螺战岩水泥用灰岩矿采矿爆破）	未发现问题。
11	12.14	福建众能建设有限公司（新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段站前工程XQNQ-3标爆破工程）	未发现问题。
12	12.14	泰宁县福鑫爆破服务有限公司（莆炎高速西互通连接线路基爆破）	未发现问题。
13	12.17	福建荣安爆破工程有限公司浦城分公司（浦城县枫溪乡杜畲村至外凹自然村公路拓宽工程）	1. 出入库登记不规范；2. 雷管编码登记不完整。
14	12.16	光泽县兴安爆破服务有限公司（光泽县金岭工业园区a05-A09地块石方爆破）	未发现问题。
15	12.16	福建南平宏安工程有限公司（邵武市大竹镇官墩村小型民爆仓库）	未发现问题。

16	12.16	南平市鹏兴工程机械有限公司(顺昌大干民用爆炸物品储存库)	未发现问题。
17	12.14	明溪县华通爆破服务有限公司(龙湖民爆仓库)	夜间巡逻未携带防护器具。
18	12.15	尤溪永顺爆破工程有限公司(雍口炸药库)	库内杂草未及时清除。
19	12.18	福建省立新爆破工程有限公司(福州市江北城区山洪防治及生态补水项目华侨农场主洞排洪支洞控制爆破)	爆破作业现场登记表登记不够规范。
20	12.15	福鼎市福新工程建设有限公司(福鼎市有机溶剂处理项目(川德二期)砂石土资源处置工程爆破施工合)	爆破作业现场登记表登记不够规范。
21	12.14	福建民化建设工程有限公司霞浦分公司(中铁十一局霞浦核电进厂道路七尺门大桥)	未发现问题。
22	12.17	福清市雄安爆破服务有限公司(福清市金印村仓库)	未发现问题。
23	12.16	福建省康捷建设工程有限公司(民爆器材仓库)	未发现问题。
24	12.16	福建九隆建设工程有限公司(月牙山民爆物品储存库)	1. 民爆物品出入库登记台账不够规范; 2. 存在部分电线裸露在外; 3. 雷管库发放间视频监控未覆盖; 4. 搬运民爆物品不够规范; 5. 看护犬晚上未处于巡游状态。
25	12.15	福建省福宁建设集团有限公司(福宁爆破工程有限公司福鼎市白琳镇白岩村民用爆炸物品储存库)	未发现问题。
26	12.16	福建高能建设工程有限公司(周宁项目经理部八蒲村火工库(旧))	1. 民爆物品出入库登记台账不够规范; 2. 库区围墙防攀爬设施不完善; 3. 值班室值班制度落实不够到位; 4. 存储库区无报警联动灯。
27	12.18	福州仓鑫工程有限公司(阳光六期2区土石方场地平整松动爆破工程合同)	未发现问题。